

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: **Diego**

Cognome: **Mor**

Professione: **Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore**

Indirizzo: Via Stefano Clemente n. 3 - 10143 - Torino.

P. IVA: 09793700015

C.F.: MRO DGI 76D26 G224L

Mobile: 3497140116

Data di nascita: 26/04/1976

Luogo di nascita: Padova

E-MAIL: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

COMPETENZE PROFESSIONALI

Progettazione architettonica, Direzione lavori, Coordinamento sicurezza nei cantieri, Consulente tecnico d'Imprese edili, Certificazioni energetiche, Diagnosi energetiche, Perizie tecniche, Consulente tecnico di parte, Pratiche edilizie e catastali.

INCARICHI PROFESSIONALI

Settembre 2017 ad oggi Focus Group Ordine Architetti Torino - Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro

Torino

Architetto

- Componente Commissione.

Marzo 2014 a marzo 2017 Commissione Casa Clima Network Piemonte e Valle d'Aosta: Rapporti con enti, istituzioni, amministrazioni

Torino

Architetto

- Componente Commissione e responsabile eventi.

Maggio 2011 ad oggi Commissione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino: Prezzario Opere Edili

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

- MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

ed Impiantistiche sulla piazza di Torino, “Opere stradali, fognature ed acquedotti”

Torino, Via Pomba n. 23

Architetto

- Componente Commissione e Sottocommissioni tecniche.

Marzo 2011-Giugno 2014 Associazione Giovani Architetti Torino (GAT)

Torino, C.so Adriatico n.6

Architetto

- Vice Presidente.

Gennaio 2011-Luglio 2013 Commissione dell’Ordine degli Architetti di Torino: “Professione creativa”

Torino, Via Giolitti n. 1

Architetto

- Componente Commissione.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aprile 2022-Giugno 2022 Redazione di tabelle millesimali di Condominio

Moncalieri TO, Via Lagrange n. 6

Architetto

- Redazione di tabelle millesimali.

Novembre 2021 ad oggi Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino TO, Via Pilo n. 7

Architetto

- Redazione di pratica edilizia, variazione catastale.

Gennaio 2021-Settembre 2021 Manutenzione ordinaria di facciata lato strada di Immobile

Torino TO, Via Burzio n. 9

Architetto

- Redazione di Capitolato generale, Conformità edilizia- urbanistica, pratiche edilizie;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera, Responsabile lavori.

Gennaio 2021-Luglio 2021 Manutenzione ordinaria di facciata lato strada di Immobile

Torino TO, Via Belfiore n. 65

Architetto

- Redazione di Capitolato generale, Conformità edilizia- urbanistica, pratiche edilizie;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera, Responsabile lavori.

Settembre 2020-Dicembre 2021 Manutenzione straordinaria di alloggio e cambio di destinazione d'uso

Torino TO, Via Pigafetta n. 27

Architetto

- Redazione di capitolato generale, studio d'interni, pratica edilizia, variazione catastale ed agibilità;
- Assistenza tecnica, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Luglio 2020-Luglio 2023 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino TO, Via Giotto n. 37

Architetto

- Redazione di pratica edilizia, variazione catastale.

Gennaio 2020-Luglio 2020 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino TO, Strada del Lauro n. 39

Architetto

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Maggio 2019-Giugno 2020 Cambio di destinazione d'uso di alloggio

Torino TO, Via Pigafetta n. 27

Architetto

- Redazione di pratica edilizia in sanatoria, variazione catastale

Maggio 2019-Febbraio 2020 Manutenzione ordinaria di facciata lato strada di Immobile

Torino (TO), Via Casalborgone n. 1

Architetto

- Consulenza tecnica e sopralluoghi in merito alla manutenzione straordinaria di balcone.

Marzo-Luglio 2019 Manutenzione straordinaria di facciate e copertura di Immobile

Torino (TO), Via Salbertrand n. 46

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Febbraio-Ottobre 2019 Consulenza tecnica su Complesso industriale Le Fucine di Carpice

Moncalieri (TO), Strada Carpice n. 37/Viale Europa n. 60

Architetto

- Verifica della fattibilità per intervento d'installazione di un portale nel parcheggio di Viale Europa e per la revoca dello spegnimento dell'illuminazione pubblica. Richiesta atti presso il Comune di Moncalieri;
- Consulenza tecnica e sopralluoghi in merito all'ordinanza del Comune di Moncalieri con presenza di loro tecnico.

Febbraio 2019 Manutenzione ordinaria di pavimentazione di Immobile

Torino (TO), C.so Toscana n. 192

Architetto

- Verifica delle lavorazioni eseguite nel cortile condominiale.

Settembre 2018 ad oggi Gestione Immobili della Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni

Torino (TO), Via Jacopo Durandi n. 13

Architetto

- Consulente dell'ufficio tecnico con gestione degli immobili e delle attività di manutenzione.

Settembre-Novembre 2018 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino (TO), Via Carlo Alberto n. 43

Architetto

- Studio progettuale, redazione pratica edilizia e variazione catastale;
- Assistenza alla Direzione lavori.

Giugno-Luglio 2018 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino (TO), Via Fratelli Calandra n. 2

Architetto

- Studio d'interni, capitolato generale;
- Consulenza tecnica.

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT
• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Maggio 2018-Dicembre 2019 Lavori di adeguamento della sala operativa e realizzazione della nuova linea di climatizzazione della sala operativa e della sorveglianza – Immobile CSI Piemonte

Torino (TO), C.so Unione Sovietica n. 216

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio 2018-Marzo 2019 Manutenzione straordinaria di facciate e copertura di Immobile

Torino (TO), Via Gottardo n. 73-75

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio-Giugno 2018 Manutenzione straordinaria di facciata lato strada di Immobile

Torino (TO), Via Bianzè n. 37

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio 2018-Marzo 2019 Manutenzione straordinaria di facciate e copertura di Immobile

Torino (TO), Via Tirreno n. 133-135-137

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Febbraio 2018-Marzo 2019 Concessione suolo pubblico per opere edilizie di Immobile

Torino (TO), Via Belfiore n. 65

Architetto

- Redazione d'Istanza di concessione suolo pubblico per opere edilizie.

Dicembre 2017-Novembre 2018 Realizzazione di autorimessa privata

Torino (TO), Via Spano n. 37

Architetto

- Studio progettuale, redazione pratica edilizia e variazione catastale;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Novembre 2017-Marzo 2018 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino TO, Via Ormea n. 99

Architetto

- Redazione di capitolato generale, studio d'interni e pratica edilizia e variazione catastale;
- Direzione lavori.

Ottobre 2017 Relazione di consulenza tecnica di autorimessa

Torino (TO), C.so Brunelleschi n. 167

Architetto

- Redazione di relazione di consulenza tecnica con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione dei danni presenti e delle cause;

Settembre 2017-Febbraio 2018 Manutenzione straordinaria di Immobile

Torino TO, Via Virle n. 13

Architetto

- Consulenza tecnica all'acquisto e Redazione pratica edilizia;
- Direzione lavori.

Luglio 2017 Relazione di stima di Immobile

Piossasco TO, Via S. Giovanni Bosco n. 1

Architetto

- Relazione di stima di Immobile con rilievo planimetrico.

Luglio-Settembre 2017 Variazione catastale di Immobile

Torino TO, Via San Pio V n. 28

Architetto

- Verifica dell'ultimo stato licenziato, variazione catastale e rendita.

Luglio 2017 Progettazione di nuova sede aziendale HERO

Francoforte

Architetto

- Progettazione con studio di spazi esterni, interni (uffici, bar, officina e magazzino) ed arredo.

Maggio-Giugno 2017 Manutenzione ordinaria di copertura di Immobile

Collegno TO, Via Deledda n. 3

Architetto

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

- Redazione pratica edilizia;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Marzo-Settembre 2017 PerMESSO di costruire in sanatoria di Immobile

Rosta (TO), Via Margrot n. 18/20

Architetto

- Redazione pratica edilizia e variazione catastale.

Marzo-Luglio 2017 Manutenzione straordinaria di facciata lato cortile di Immobile

Torino TO, C.so Sommeiller n. 20

Architetto

- Redazione capitolato e pratica edilizia;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Marzo-Luglio 2017 Relazione di consulenza tecnica di box

Torino, C.so Orbassano n. 248

Architetto

- Consulente tecnico di parte e relazione con descrizione dell'immobile in oggetto e verifica stato licenziato in Comune.

Gennaio-Giugno 2017 Attestato di prestazione energetica di n.4 alloggi

Torino (TO): Via Cavour n. 17

Torino (TO): Via S. Quintino n. 9

Torino (TO): C.so Rosselli n. 91

Torino (TO): C.so Peschiera n. 271

Torino (TO): C.so Ferrucci n. 48

Architetto

- Redazione Attestato di prestazione energetica.

Dicembre 2016 Relazione di consulenza tecnica di capannone

Moncalieri (TO), Strada Carpice n. 39

Architetto

- Redazione di relazione di consulenza tecnica con descrizione dell'immobile in oggetto e determinazione dei danni presenti;

Dicembre 2016-Settembre 2017 Redazione di nuove tabelle millesimali di Immobile

Torino TO, Via A. da Brescia n. 10

Architetto

- Redazione di nuove tabelle millesimali (escluso il riscaldamento).

Dicembre 2016-Aprile 2017 Manutenzione straordinaria di alloggio

Torino TO, Via Stefano Clemente n. 3

Architetto

- Redazione capitolato, pratiche edilizie, studio d'interni, variazione catastale;
- Direzione lavori, Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Ottobre-Dicembre 2016 Manutenzione straordinaria di copertura di Immobile

Villarbasse TO, Via Sant'Amato Croce n. 2

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Settembre-Novembre 2016 Attestato di prestazione energetica di n.3 alloggi

Santo Stefano Belbo (CN): Corso IV Novembre n. 29

Torino (TO): Via Montevideo n. 10

Torino (TO): Via Fiano n. 18

Architetto

- Redazione Attestato di prestazione energetica.

Giugno 2016 Consulenza tecnica per infiltrazione autorimessa

Torino, C.so Siracusa n. 123 – Via Piscina n. 40

Architetto

- Consulenza tecnica per infiltrazione d'acqua in autorimessa d'Immobile

Giugno 2016 Rifacimento dell'impermeabilizzazione di cornicione di Immobile

Torino (TO), Via Bertola n. 23

Architetto

- Direzione lavori.

Aprile 2016-Marzo 2017 PerMESSO di costruire in sanatoria di magazzino

Torino (TO), Via Spano n. 37

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

Aprile-Giugno 2016 Relazione di consulenza tecnica di capannone

Moncalieri (TO), Strada Carpice n. 39

Architetto

- Redazione di relazione di consulenza tecnica con descrizione dello stato attuale del capannone in oggetto con rilievo architettonico;
- Indicazione di tutti gli impianti esistenti all'interno ed all'esterno del capannone.

Marzo-Dicembre 2016 Rifacimento facciate di Immobile

Torino, Strada Valsalice n. 101

Architetto

- Redazione capitolato, pratiche edilizie;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Gennaio-Dicembre 2016 Installazione del sistema di ripartizione e termoregolazione di Immobile condominiale

Torino (TO), C.so Orbassano n. 248

Architetto

- Redazione di Progettazione/Capitolato per l'installazione del sistema di ripartizione e termoregolazione e la redazione delle nuove tabelle millesimali del riscaldamento (norma UNI 10200 del 2015: impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale-criteri di ripartizione delle spese) di Immobile condominiale.
- Redazione di Capitolato per la coibentazione del piano pilotis.

Gennaio-Dicembre 2016 Progettazione dell'arredo interno di Fabbricato di civile abitazione

S.to Stefano Belbo (CN), Località Prato Grimaldi, Via Cossano n. 7

Architetto

- Progettazione e disegni esecutivi di arredo interno, libreria e camera da letto.

Gennaio-Maggio 2016 Ristrutturazione interna di alloggio Torino, C.so Galileo Ferraris n. 40

Architetto

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT
- MOBILE 349.7140116

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Dicembre 2015 Realizzazione delle pavimentazioni dei viali interni e dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche di Cimitero Lanzo Torinese

Architetto

- Redazione di PSC in merito al Coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera.

Novembre 2015-Giugno 2017 Permesso di costruire in sanatoria di alloggio con soppalco

Torino (TO), Via Assarotti n. 15

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

Ottobre 2015-Marzo 2016 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, Strada del Nobile n. 35

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio-Luglio 2015 Rifacimento della copertura di Immobile

Torino, C.so De Gasperi n. 29

Architetto

- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio-Giugno 2015 Relazione di consulenza tecnica di alloggio

Torino (TO), Strada valle dei pomi n. 27

Architetto

- Redazione di relazione di consulenza tecnica con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione dei danni, determinazione delle cause e determinazione dettagliata dei lavori da eseguirsi per la messa in ripristino dei locali.

Aprile 2015 Attestato di prestazione energetica di n.2 alloggi

Torino (TO): Via Boston n. 122/3

Architetto

- Redazione Attestato di prestazione energetica.

Marzo-Luglio 2015 Rifacimento delle facciate lato strada e cortile di Immobile

Torino, Via Volvera n. 24

Architetto

- Redazione capitolato, pratiche edilizie;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Febbraio-Agosto 2015 Rifacimento delle facciate lato strada di Immobile

Torino, P.zza Respighi n. 13

Architetto

- Redazione pratica di occupazione suolo pubblico per ponteggi e steccati;
- Consulente tecnico alla Direzione Lavori.

Gennaio-Maggio 2015 Valutazione dei rischi del Parco del Castello di Agliè e piano di evacuazione

Agliè

Architetto

- Redazione elaborati e planimetrie.

Marzo-Giugno 2014 Ristrutturazione interna di alloggio Torino, C.so Galileo Ferraris n. 160

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Marzo 2014 Pratica comunale di dehors di attività commerciale

Torino, Via Silvio Pellico n. 13/E

Architetto

- Redazione pratica.

Marzo 2014 Relazione di consulenza tecnica di garage

Nichelino (TO), Via Giacosa n. 10

Architetto

- Consulente tecnico e relazione con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione dei danni, determinazione delle cause e determinazione dettagliata dei lavori da eseguirsi per la messa in ripristino dei locali e dei loro costi.

Febbraio-Novembre 2014 Attestato di prestazione energetica di attività commerciali, uffici, alloggi

Nichelino (TO): Via Pinerolo n. 19

Torino: Via Filadelfia n. 227/A, C.so Rosselli n. 68, Via D. Jolanda n. 21 bis, Via Oulx n. 5

Architetto

- Redazione Attestato di prestazione energetica.

Febbraio-Ottobre 2014 Rifacimento delle facciate lato cortile e frontespizio lato nord-ovest di Immobile

Torino, C.so Peschiera n. 236

Architetto

- Redazione capitolato, pratiche edilizie, disegni esecutivi, pratica Enea;
- Responsabile lavori, Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Gennaio 2014-Gennaio 2017 Ristrutturazione e ampliamento di Fabbricato di civile abitazione

Grugliasco (TO), Via G.B. de la Salle n. 118

Architetto

- Redazione capitolato, progettazione, rilievo sito, studio d'interni e spazi esterni, varianti al permesso di costruire, disegni esecutivi, variazione catastale-Pregeo, fine lavori;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera;
- Redazione pratiche per l'ottenimento dell'agibilità.

Gennaio 2014-Novembre 2016 Manutenzione straordinaria pavimentazione cortile interno di Immobile

Torino, C.so Siracusa n. 123 – Via Piscina n. 40

Architetto

- Direzione lavori

Novembre 2013 Manutenzione ordinaria tetto, opere interne, rifacimento facciate e muro in c.a. di contenimento area verde di Immobile

Pecetto Torinese (TO), Stada della vetta n. 20

Architetto

- Redazione Capitolato

Ottobre 2013-Dicembre 2014 Progetto preliminare ed esecutivo di asilo per la Parrocchia di Mkiu (Diocesi di Njombe), G.O.M.N.I..

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Tanzania

Architetto

- Progettazione.

Settembre 2013-Dicembre 2014 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, Via Nomis di Cossilla Augusto n. 10

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale;

Giugno-Novembre 2013 Attestato di certificazione energetica di attività commerciali, alloggi e Immobile ad uso residenziale

Torino: C.so Lombardia n. 148, C.so Traiano n. 88 A/B, C.so Sebastopoli n. 297/6, Via Oulx n.8.

Volpiano (TO): C.so Platone n. 16/D

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Maggio 2013 Rifacimento di tutte le facciate di Immobile

Sauze d'Oulx (TO), Via Signal n. 8

Architetto

- Redazione Capitolato

Aprile-Ottobre 2013 Rifacimento della copertura di Immobile con sopraelevazione e collegamento di alloggio al sottotetto

Torino, Via Sospello n. 139/6

Architetto

- Redazione capitolato, pratiche edilizie, disegni esecutivi e variazione catastale;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Febbraio-Dicembre 2013 Rifacimento facciate lato strada di Immobile

Torino, Via Mazzarello n. 2-4-6 angolo Via Monginevro n. 229-231-233

Architetto

- Consulente tecnico d'Impresa.

Febbraio-Giugno 2013 Rifacimento facciate lato strada e cortile e della copertura di Immobile caratterizzante il tessuto storico Torino, Via Pigafetta n. 27

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Architetto

- Redazione capitolato e pratiche edilizie;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Febbraio-Maggio 2013 Subentro e pratiche edilizie insegne di attività commerciale

Torino, Via Silvio Pellico n. 13/E

Architetto

- Redazione pratiche edilizie.

Febbraio-Aprile 2013 Immobile ad uso residenziale

Mazzè (TO), Via Garibaldi

Architetto

- Valutazione immobiliare dell'Immobile.

Novembre 2012-Aprile 2013 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, Via Saluzzo n. 72

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Novembre 2012-Gennaio 2013 Permesso di costruire in sanatoria di alloggio (recupero del sottotetto)

Rivoli (TO), Via Oropa n. 12

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

Novembre-Dicembre 2012 Attestato di certificazione energetica di alloggio

Bricherasio (TO), Via Giretti n. 22

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Ottobre-Dicembre 2012 Immobile ad uso residenziale

Luserna San Giovanni (TO)

Architetto

- Verifiche delle pratiche edilizie comunali esistenti con lo stato di fatto.

Settembre-Dicembre 2012 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, Via Avigliana n. 7/68

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT
- MOBILE 349.7140116

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Agosto-Ottobre 2012 Diagnosi energetica e Attestato di certificazione energetica di Immobile ad uso residenziale

Sauze d'Oulx (TO), Via Signal n. 6

Architetto

- Redazione di Diagnosi energetica (al fine di evidenziare la corretta ripartizione delle spese del riscaldamento condominiale) e di Attestato di certificazione energetica.

Marzo-Luglio 2012 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, Via Gioberti n. 87

Architetto

- Progettazione opere di ristrutturazione interna comprensiva d'impianti, di studio d'interni e disegni esecutivi; redazione capitolato, pratiche edilizie e variazione catastale;
- Direzione Lavori;
- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Marzo-Giugno 2012 Studio progettuale di alloggio

Torino, C.so Principe Oddone n. 12

Architetto

- Studio progettuale d'interni con collegamento alloggio al piano sottotetto.

Gennaio-Marzo 2012 D.I.A. sanitaria di ristorante

Torino, Via Principe Tommaso n. 18 bis

Architetto

- Pratiche comunali.

Gennaio-Marzo 2012 Ristrutturazione interna di alloggio Torino,
C.so Gamba n. 36

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Ottobre-Novembre 2011 Installazione di nuovo negozio Illy caffè
Milano, Galleria Passerella n. 2

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Ottobre-Novembre 2011 Relazione di consulenza tecnica-investimento pedone

Torino, C.so Palermo angolo C.so Novara

Architetto

- Relazione di consulenza tecnica, planimetria generale e documentazione fotografica.

Ottobre 2011 Attestato di certificazione energetica di alloggio ad uso ufficio

Torino, Via Collegno n. 34

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Agosto 2011-Settembre 2012 Rifacimento facciata lato strada e cortile interno di Immobile

Torino, C.so Orbassano n. 248

Architetto

- Pratiche edilizie;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Luglio-Settembre 2011 Relazione tecnica (ex L. 10/91) di Immobile

Torino, Via Mombarcaro n. 21

Architetto

- Redazione di Relazione tecnica con rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico.

Aprile-Dicembre 2011 Attestato di certificazione energetica di n. 7 alloggi

Torino: Via Duchessa Jolanda n. 21 bis, Via Mazzini n. 22, Via Mazzini n. 13, Via Breglio n. 142, Via Barbaroux n. 8 e Cso Regina Margherita n. 208 bis;

Chieri: Via Vicoletto Romeno n. 1.

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Aprile-Novembre 2011 Richiesta definizione condono di n. 2 verande site in alloggi

Torino, C.so Orbassano n. 248

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

Aprile-Luglio 2011 Istanza di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale e vasi ornamentali di ristorante

Torino, Via Silvio Pellico n. 8/b

Architetto

- Redazione pratiche edilizie.

Aprile 2011 Attestato di certificazione energetica di Immobile ad uso residenziale

Marentino (TO), Via Roma n. 13

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Marzo-Giugno 2011 Cambio di destinazione d'uso da residenziale ad attività commerciale di alloggio

Torino, C.so Siracusa n. 115

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale;

Gennaio 2011 Attestato di certificazione energetica di fabbricato industriale

Robassomero (TO), Via Leonardo da Vinci n. 11

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Dicembre 2010 A.N.I.M.A.C.: Primo Convegno dell'Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria compressa

Milano, Starhotel - Via Gaggia n. 3

Architetto

- Organizzazione evento con aggiornamento normativo e modulistica necessaria (D.M. 329/04, D.M. 81/08, D.M. 37/08 e P.E.D.)

Novembre 2010-Aprile 2011 D.I.A. in sanatoria di alloggio

Torino, Via Tunisi n. 63/10

Architetto

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

Novembre 2010 Attestato di certificazione energetica di n. 4 alloggi
 Torino: Via S. Giulia n. 57, Via Duchessa Jolanda n. 21 bis e Via Giacinto Collegno n. 34

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Settembre-Dicembre 2010 Rifacimento facciata lato cortile di Immobile

Torino, Via Boston n. 17

Architetto

- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Maggio 2010 Attestato di certificazione energetica di n. 2 alloggi
 Torino: C.so Grosseto n. 170 e Via Gioberti n. 30

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Gennaio-Dicembre 2010 Cambio di destinazione d'uso da magazzino ad attività commerciale di basso fabbricato

Torino, Via Barge n. 1 bis/A

Architetto

- Redazione D.I.A. in sanatoria;
- Redazione D.I.A. per cambio di destinazione d'uso e variazione catastale;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera;
- Redazione pratiche per l'ottenimento dell'agibilità;
- Redazione pratiche per l'ottenimento della licenza di "sala giochi";
- Ideazione di elementi di identità costituiti da impianto pubblicitario permanente.

Gennaio-Agosto 2010 Ristrutturazione interna di alloggio

Torino, C.so Racconigi n. 166

Architetto

- Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera;
- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Dicembre 2009-Febbraio 2010 Accatastamento di sottotetto condominiale

Torino, Via Sospello n. 139/6

Architetto

- Redazione pratiche catastali.

Dicembre 2009 Attestato di certificazione energetica di alloggio

Venaria Reale (TO), Via C. Battisti n. 8

Architetto

- Redazione Attestato di certificazione energetica.

Ottobre 2009 Realizzazione di nuovo serramento esterno per spazio espositivo di vetreria

Torino, Via Servais n. 21 bis

Architetto

- Redazione pratiche edilizie.

Luglio 2009 Attestato di qualificazione energetica di alloggio

Torino, Via Cardinal Massaia n. 25

Architetto

- Redazione Attestato di qualificazione energetica.

Giugno 2009 Relazione di consulenza tecnica di immobile

Avigliana (TO), Via Pinerolo n. 25

Architetto

- Consulente tecnico e relazione con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione dei danni, determinazione delle cause e determinazione dettagliata dei lavori da eseguirsi per la messa in ripristino dei locali e dei loro costi..

Giugno 2009 Permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una pompeiana

Torino, Via Valprato n. 43/8

Architetto

- Redazione pratiche edilizie.

Maggio 2009 D.I.A. in sanatoria di alloggio

Torino, C.so Grosseto n. 170

Architetto

- Redazione pratiche edilizie e variazione catastale.

• POSTA ELETTRONICA: D.MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Aprile-Luglio 2009 Rifacimento della copertura e delle due facciate di condominio

Torino, C.so Monte grappa n. 68

Architetto

- Redazione pratiche edilizie;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Marzo-Ottobre 2009 CTP - Relazione di consulenza tecnica di parte di autoveicolo (causa Rg 17550/2009)

Lancia Thesis 3.2 V6 Emble, Targa CS229WP

Architetto

- Consulente tecnico di parte nel giudizio di accertamento tecnico preventivo con l'incarico di accettare e descrivere analiticamente lo stato del autoveicolo Lancia Thesis 3.2 V6 Emble (Targa CS229WP), anno 2005, allegando idonea documentazione fotografica ed in particolare di descrivere la natura, le caratteristiche dei vizi e dei difetti lamentati dal proprietario e ove possibile, individuarne l'origine; infine acquisire ogni elemento che possa risultare utile per determinare la causa dei vizi e dei difetti e l'entità degli stessi.

Marzo-Aprile 2009 Relazione di consulenza tecnica di immobile

Torino, Via Barge n. 1bis

Architetto

- Consulente tecnico e relazione con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione dei danni, determinazione delle cause e determinazione dettagliata dei lavori da eseguirsi per la messa in ripristino dei locali e dei loro costi.

Febbraio-Maggio 2009 Realizzazione di un laboratorio di produzione e somministrazione di gelato

Torino, Via Salbertrand n. 81

Architetto

- Ideazione logotipo identificativo, insegna e studio progettuale dello spazio vendita;
- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera.

Febbraio 2009-Ottobre 2012 Ristrutturazione e sopraelevazione edificio rurale

S.to Stefano Belbo (CN), Località Prato Grimaldi, Via Cossano n. 7

Architetto

- Progettazione opere di ristrutturazione interna ed esterna comprensive di impianti, rete fognatura, rete acquedotto, rete acqua pozzo e rete elettrica; studio d'interni, studio di area a verde esterna;

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

- Pratiche edilizie, Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Novembre-Dicembre 2008 CTP - Relazione di consulenza tecnica di parte di alloggio (causa Rg 29189/08)

Torino, C.so Grosseto n. 170

Architetto

- Consulente tecnico di parte nel giudizio di accertamento tecnico preventivo con descrizione dell'immobile in oggetto, determinazione delle possibili cause delle infiltrazioni d'acqua e determinazione dettagliata dei lavori da eseguirsi per la messa in ripristino dei locali e dei loro costi.

Ottobre 2008-Gennaio 2009 Ristrutturazione interna di alloggio
Torino, C.so Sebastopoli n. 12

Architetto

- Progettazione opere di ristrutturazione interna comprensiva d'impianti e studio d'interni, redazione pratiche edilizie e variazione catastale;
- Direzione Lavori.

Settembre-Dicembre 2008 Rifacimento facciata lato cortile di Immobile

Torino, Via Boston n. 15

Architetto

- Direzione Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Aprile-Giugno 2008 Ristrutturazione interna di due alloggi
Condominio S.ta Elisabetta, Sauze D'Oulx (TO), Via Signal n. 6/8

Architetto

- Progettazione opere di ristrutturazione interna comprensiva d'impianti e studio d'interni;
- Direzione Lavori.

Agosto 2007-Settembre 2008 Rifacimento opere di pavimentazione cortile

Sauze D'Oulx (TO), Via Signal n. 6/8

Collaboratore

- Redazione di pratiche edilizie;
- Direzione Lavori.

Febbraio 2007-Settembre 2007 Ristrutturazione edificio

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT
- MOBILE 349.7140116

S.to Stefano Belbo (CN), Località Prato Grimaldi, Via Cossano n. 7

Consulente

- Progettazione opere di ristrutturazione interna ed esterna comprensive di impianti, rete fognatura, rete acquedotto, rete acqua pozzo e rete elettrica; studio d'interni, studio di area a verde esterna e redazione pratiche edilizie;
- Assistenza alla Direzione Lavori.

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN STUDI ESTERNI

Ottobre 2007- Luglio 2008 Studio a.s. Architetti associati

Torino

Collaboratore

- Progettazione definitiva ed esecutiva di:
 - edifici ad uso commerciale (Outlet di Mondovicino -Mondovì CN-);
 - edificio ad uso uffici (edificio lineare per la FERRERO -filanda di Alba CN-);
 - edificio nuova sede EGEA (Ente gestione energia e ambiente S.p.A.- Alba CN-);
 - autorimesse interrate (Outlet di Mondovicino -Mondovì CN-);
 - un magazzino del sale (A.T.S. -Mondovì CN-);
 - una caserma dei Carabinieri (Trofarello TO);
 - opere di urbanizzazione (Prima Industrie -Collegno TO-);
- Redazione di pratiche edilizie (permesso di costruire, D.I.A., variante, adeguamento alle norme di prevenzione incendi).

Giugno 2004-Settembre 2007 Studio S. s. Architetti

Carignano (TO)

Collaboratore

- Progettazione definitiva ed esecutiva di edifici ad uso residenziale (La Loggia TO);
- Redazione di pratiche edilizie (permesso di costruire, condoni, D.I.A., variante, sanatoria, adeguamento alle norme di prevenzione incendi);
- Assistenza alla Direzione Lavori.

Marzo-Settembre 2003 Studio S. s. Architetti

Carignano (TO)

Collaboratore

- Progettazione e ristrutturazione di edifici ad uso residenziale (Provincia di Torino).

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

Ottobre 2003-Luglio 2004 Movimento Consumatori

Torino

- POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT
- MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Obiettore di coscienza

- Consulenze telefoniche e segreteria.

Settembre 2002 - Giugno 2003 Politecnico di Torino

Torino

Borsista

- Corso di: *Storia dell'architettura moderna*. Prof. Guido Montanari

Settembre 2001 - Giugno 2002 Politecnico di Torino

Torino

Borsista

- Corso di: *Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva*. Prof. B. Astori

Aprile 2000 ATM

Torino

- Controlli sulle tempistiche dei vari percorsi effettuati dai mezzi pubblici.

ISTRUZIONE

**Maggio 2023 Corso di 40 ore di aggiornamento obbligatorio
“Coordinatore della sicurezza in cantiere”**

Torino

- Attestato.

**Maggio 2018 Corso di 40 ore di aggiornamento obbligatorio
“Coordinatore della sicurezza in cantiere”**

Torino

- Attestato.

**Ottobre 2015 La tenuta all'aria negli edifici in legno con focus
specifico sulla impermeabilizzazione dei tetti piani in legno –
CasaClima Network (4 ore)**

Rivarolo Canavese (TO)

- Attestato di partecipazione.

Aprile 2014 Corso base Casa Clima per progettisti (16 ore)

Asti

- Attestato

Febbraio-Giugno 2013 Corso di 60 ore di lingua inglese livello elementare

Torino

- Attestato

Ottobre 2012- Gennaio 2013 Corso di 40 ore di aggiornamento obbligatorio “Coordinatore della sicurezza in cantiere”

Torino

- Attestato.

Ottobre 2011 Corso di formazione sui prodotti Geberit

Lugano

- Attestato di partecipazione.

Dicembre 2009 Iscrizione all'elenco Regionale Certificatori Energetici del Piemonte

Gennaio 2008 Iscrizione Albo - Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino n. 7688

Gennaio 2008 Università degli studi di Genova

Genova

- Idoneo all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto.

Ottobre 2003 Politecnico di Torino

Torino

- Tesi: I controsoffitti: analisi delle tipologie e dei prodotti;
- Laurea di Dottore in Architettura;

Luglio 2002 Politecnico di Torino

Torino

- Corso **“Progettare la sicurezza in cantiere”**, da considerarsi equipollente al corso in Materia di Sicurezza organizzato dalle regioni ai sensi dell'art. 10 D. Lgs. 494/96.

Luglio 2002 Borsa di Studio per Frequenza Universitaria Fondo Carlo Ruffini.

Torino.

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Settembre 2000 - Giugno 2001 Progetto Erasmus

La Coruna (Spagna)

- V anno accademico della facoltà di Architettura;
- Buona conoscenza della lingua spagnola.

Luglio 1996 Liceo Scientifico Ettore Majorana

Torino

- Diploma di maturità scientifica;
- Discreta conoscenza della lingua francese.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Spagnolo: buona conoscenza (scritto e parlato);

Francese: livello scolastico (scritto e parlato);

Inglese: livello elementare (scritto e parlato).

CONOSCENZE INFORMATICHE

Pacchetto Office, Autocad 2D, Rhinoceros 4.0, Adobe Photoshop, Docet, Area 32 (computi metrici).

STRUTTURA TECNICA ED ORGANIZZATIVA POSSEDUTA

Studio: Via S. Clemente n. 3 – Torino con n. 2 postazioni di lavoro;

Strutture informatiche: n. 2 computers, n. 2 stampanti a colori Epson, n. 1 scanner e ADSL;

Apparecchiature/strumenti: Fax, fotocopiatrice formato A4, misuratore laser e attrezzatura per il rilievo;

Collaboratori esterni: a seconda delle necessità specifiche mi avvalgo di tecnici e professionisti.

CAPACITA' ARTISTICHE

Buona nella realizzazione di plasti architettonici.

INTERESSI

Architettura, bio-architettura, pratico hockey su prato a livello agonistico, sci, arrampicata, lettura, musica (strumento: il clarinetto), moto, cinema, amante della natura e cultura biologica.

• POSTA ELETTRONICA: D_MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116


AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03

ALTRÉ INFORMAZIONI

- Patente: categoria “A” e “B”, automunito;
- Disponibilità agli spostamenti;
- Capacità relazionali: attitudine al lavoro di squadra, anche finalizzato a scambi di competenze e buone capacità organizzative.

Torino, li 23/06/2022

Firma



• POSTA ELETTRONICA: D.MOR.ARCH@YAHOO.IT

• MOBILE 349.7140116

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRASMESSI AI SENSI DEL D.LGS 196/03